

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市植松老人ふれあいプラザ耐震改修ほか工事

契約番号 2026016161-40

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1		A-21	クレセント対象箇所:AD-3×11 箇所・AD-4×5 箇所・AW-3×12 箇所(4 箇所撤去の為)・AW-4×3 箇所・AW-5×2 箇所 AW-6×1 箇所・AW-10×4 箇所計 38 箇所建具姿にて 76 個と思われます。	建具撤去箇所は改修数量に含みません。またAD-4の改修5箇所の内、3箇所は欄間右側に換気扇があり開閉できないためクレセント取替を行いません。このため設計図面と数量総括表の相違はありません。
2		A-21	アルミサッシ戸車対象箇所:AD-3×11 箇所・AD-4×5 箇所・AD-5×2 箇所・AD-6×1 箇所・AD-7×2 箇所・AD-8×1 箇所・AW-3×12 箇所・AW-4×3 箇所・AW-5×2 箇所・AW-6×1 箇所・AW-9×3 箇所・AW-10×4 箇所計 47 箇所 欄間部引違窓と考えると姿図で拾うと 404 個ぐらいと思います。(1 枚の障子に2個必要です。) 内訳明細書と図面の相違があると思われます。 欄間部の詳細(FIX 窓か引違窓か)についてご教授願います。	建具撤去箇所は改修数量に含みません。またAD-4の改修5箇所の内、3箇所は欄間右側に換気扇があり開閉できないため戸車取替を行いません。このため設計図面と工事数量総括表の相違はありません。 また欄間部は全て引違窓になります。
3				
4				
5				